Laborordnung

für das Forschungsinstitut für Biomedizinische Alternsforschung

Stand: Juni 2023

1 Geltungsbereich und Bekanntmachung

- 1.1 Diese Laborordnung ist eine Ergänzung der jeweils gültigen Hausordnung der Universität Innsbruck.
- 1.2 Diese Laborordnung gilt in allen Arbeitsräumen des Forschungsinstituts für Biomedizinische Alternsforschung. Sie dient dem Schutz und der Sicherheit aller Personen und Einrichtungen im Labor. Ihre Einhaltung ist für den geordneten Ablauf des Betriebs unbedingt erforderlich!
- 1.3 Vor Aufnahme jedweder Tätigkeiten in Labors ist eine ausführliche arbeitsplatzspezifische Unterweisung durch die jeweilige Laborleitung, die durch Unterschrift nachweislich zur Kenntnis zu nehmen ist, vorzunehmen.
- Diese Laborordnung ist in allen Abteilungen gut sichtbar aufzulegen, sie ist im Sekretariat und auf der Instituts-Website verfügbar.
- Die Institutsleitung ist für die Bekanntmachung und Einhaltung der Laborordnung verantwortlich; sie kann die praktische Umsetzung an die Labor-, Abteilungs-, oder Arbeitsgruppenleitung delegieren.
- 1.6 Diese Laborordnung umfasst nicht das Arbeiten mit radioaktiven Stoffen. Hierfür ist eine gesonderte Einschulung durch einen Strahlenschutzbeauftragten notwendig.

2 Präsenz

- 2.1 Labortätigkeiten, bei denen davon ausgegangen werden muss, dass sie ein erhöhtes Unfallrisiko bergen, können nur dann ausgeführt werden, wenn sich mindestens eine weitere Person in Reichweite befindet und davon in Kenntnis gesetzt wurde.
- 2.2 Nach Arbeitsschluss sind alle nicht benötigten Geräte und Medienanschlüsse (Stadtgas, Gasflaschen, Druckluft, Wasser, Dampf) abzuschalten. Alle Fenster und Türen sind zu überprüfen und gegebenenfalls zu schließen und zu versperren. Geräte und Anschlüsse dürfen nur dann unbeaufsichtigt weiter betrieben werden, wenn es die Laborarbeiten erfordern und kein Gefährdungspotential davon ausgeht.

3 Sicherheit und Gesundheit

- 3.1 Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeit über Standort und Gebrauch der Sicherheitseinrichtungen des Labors: Erste-Hilfe-Ausstattung, Fluchtwege, Telefon, Feuermelder, Situierung der Feuerlöschmittel, Augen- und Notduschen, Aufsaugmaterialien für Chemikalien, Hauptschalter für Gas- und Stromversorgung.
- 3.2 Die Ergonomie am Arbeitsplatz soll berücksichtigt werden, wie 90°- Regeln beim Sitzen, kein Verdrehen mit Lasten, richtiges Heben und Tragen, richtige Arbeitshaltung, empfohlene Arbeitspausen, Tätigkeitswechsel bei Bildschirmarbeit.
- 3.3 Beschäftigungsbeschränkungen, Umgangsverbote:
 - Werdende/stillende Mütter: Mitarbeiterinnen, die nicht nur Bürotätigkeiten verrichten, müssen umgehend Kontakt mit der Arbeitsmedizin bzw. der Stabsstelle für Sicherheit und Gesundheit aufnehmen (arbeits-medizin@uibk.ac.at, Tel.: 508-21006)
 - Jugendliche siehe KJBG-VO Verordnung über Beschäftigungsverbote und beschränkungen für Jugendliche, BGBl. II Nr. 436/1998.
- 3.4 Meldepflicht von Arbeits- und Wegunfällen sowie der Verdacht von arbeitsbedingten Erkrankungen.

4 Allgemeines

- 4.1 Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeit über die möglichen Gefährdungen durch die verwendeten Arbeitsstoffe (Chemikalien, Mikroorganismen etc.) und Geräte
- 4.2 Vorhandensein, Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit der Sicherheitseinrichtungen ist zu kontrollieren; verbrauchte Materialien sind unmittelbar zu ersetzen.
- 4.3 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
 - Zugeknöpfter Labormantel, rutschfeste, geschlossene Schuhe sind im Labor immer zu tragen. Der Labormantel ist vor Verlassen des Labors (auch bei nur kurzer Arbeitsunterbrechung) auszuziehen.
 - Schutzbrille mit Seitenschutz, UV-Schutzbrille, Schutzhandschuhe oder ev. Gesichtsschutz für alle Arbeiten, bei denen

es zu einem Verspritzen oder sonstigem Freisetzen von gefährlichen Stoffen oder zu Splitterbildung (Gefäße unter Überdruck oder Vakuum) kommen kann. Schutzhandschuhe gemäß den gegebenen Anforderungen (Kälte, Hitze, Chemikalien, biologisches Material).

- 4.4 Niemals mit dem Mund pipettieren! Mechanische Pipettierhilfen sind zu benutzen (Peleusbälle oder Pipetman etc.)
- 4.5 Konsum/Verwendung und Aufbewahrung von Speisen, Getränken, Medikamenten, Tabakwaren und Kosmetika im Laborbereich sind verboten, ebenso das Einlegen von Kontaktlinsen.
- 4.6 Kein Konsum von Drogen bzw. von Alkohol oder von Medikamenten, die die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen.

5 Richtiges Verhalten in Gefahrensituationen

- 5.1 Ruhe bewahren und überstürztes, unüberlegtes Handeln vermeiden!
- 5.2 Alarmierung durchführen und Hilfe anfordern (Notruf, Instituts-/Abteilungsleitung, Lehrpersonal)

Telefonnotrufe: Feuerwehr 122 Polizei 133 Rettung 144

Notfall-Nr. LFUI: 0676 / 8725 50000 (ab 15:30 Uhr / bis 7:30 Uhr)

- 5.3 Personenschutz geht vor Sachschutz: Verletzte bergen und Erste Hilfe leisten, gefährdete Personen evakuieren.
- 5.4 Versuche sofort beenden, Gas- und Stromversorgung unterbrechen (Hauptschalter!).
- 5.5 Bei Unfällen mit Gefahrstoffen, die zu Verletzungen, Unwohlsein oder Hautreaktionen geführt haben, ist unbedingt ein Arzt aufzusuchen.
- 5.6 Prinzipiell sollten Verstöße gegen Sicherheit und Gesundheit, Beinaheunfälle und jeder Arbeitsunfall oder jedes Ereignis, das beinahe zu einem Unfall geführt hätte dem zuständigen Vorgesetzten gemeldet werden.

6 Verhalten im Brandfall (K-A-R-L)

- 6.1 KEINE PANIK Ruhe bewahren und überstürztes, unüberlegtes Handeln vermeiden!
- 6.2 ALARMIEREN Feuermelder betätigen, Melden über Telefonnotruf 122
- 6.3 RETTEN Personenschutz geht vor Sachschutz: Verletzte bergen und Erste Hilfe leisten, gefährdete Personen evakuieren.
- 6.4 LÖSCHEN Entstehungsbrände augenblicklich mit Feuerlöschern bekämpfen; Kleiderbrände mit Löschdecke, Wasser oder durch Rollen am Boden löschen.
- 6.5 Versuche sofort beenden, Gas- und Stromversorgung unterbrechen (Hauptschalter!).
- 6.6 Organisationsleitung benachrichtigen.
- 6.7 Im Brandfall keine Aufzüge benützen.
- Aufsuchen der ausgewiesenen bzw. durch die Laborleitung bekannt gegebenen Sammelstellen und Überprüfung der Vollzähligkeit aller in der Arbeitsgruppe beschäftigten Personen.

7 Erste Hilfe

- 7.1 Es gilt immer Selbstschutz beachten!!
- 7.2 bei Verletzungen ist sofort Erste Hilfe zu leisten und umgehend weitere Hilfe anzufordern und die Rettung zu verständigen
- 7.3 Zu den im Labor benutzten Arbeitsstoffen gehören auch Stoffe mit hohem Gefährdungspotential. Diese werden in reizende, ätzende, entzündliche, giftige und gesundheitsschädliche (z. B. kanzerogene, mutagene, fortpflanzungs- und fruchtschädigende) Stoffe unterteilt. Genaueres ist den speziellen Erste Hilfe Anweisungen der Sicherheitsdatenblätter zu entnehmen.
- 7.4 Betriebsärztin: Dr. Elisabeth Oberrauch Mobil: 0664/320 60 62
- 7.5 Verfügbare Ersthelfer:

Ayse Öztürk 50835

Martin Heitz 50828

7.6 Vergiftungsinformationszentrale (01/406 43 43) oder 97166 (uni-intern)

8 Sauberkeit und Ordnung

- 8.1 Arbeitsflächen sollen immer aufgeräumt sein. Die benötigten Gerätschaften sollen übersichtlich und erreichbar platziert werden. Es ist wichtig, vor dem Arbeitsvorgang die Anordnung am Arbeitsplatz vorzubereiten, um unnötiges Unterbrechen von Arbeitsvorgängen zu vermeiden.
- 8.2 Bei allen Arbeiten ist auf äußerste Sauberkeit Wert zu legen, verschmutzte oder kontaminierte Flächen und Gerätschaften gefährden auch den nächsten Benutzer! Grundsätzlich gilt das Verursacherprinzip: jeder reinigt und dekontaminiert die von ihm verwendeten Flächen, Gefäße, Geräte oder sonstigen Einrichtungen selbst. Dazu gehört es

- auch, Beschriftungen zu entfernen und die gewaschenen und getrockneten Teile zu verräumen. Verschüttetes Material ist umgehend zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.
- 8.3 Vor Beginn und nach Abschluss der Laborarbeiten sind die Hände zu reinigen und zu desinfizieren.

9 Umgang mit Chemikalien

- 9.1 Keine Sorglosigkeit im Umgang mit Chemikalien! Chemikalien sind grundsätzlich als Gefahrstoffe zu behandeln Jede mögliche Gefährdung der Gesundheit von Menschen oder der Umwelt ist so gering wie möglich zu halten. Bereichskennzeichnungen beachten!
- 9.2 Die Sicherheitsdatenblätter zu den einzelnen Gefahrstoffen sind dem Laborpersonal zugänglich aufzubewahren.
- 9.3 Die besonderen Gefahren (H-Sätze) und Sicherheitsratschläge (P-Sätze) sind verbindlicher Bestandteil dieser Laborordnung. Vor dem Umgang mit Gefahrstoffen sind die Gefahren, die von den Stoffen oder ihren Umwandlungsprodukten ausgehen, zu ermitteln (Sicherheitsdatenblatt, Etikett, Gefahrenstoffda-tenbanken, Chemikalienkataloge) Hinweise für spezielle PSA sind zu befolgen (z.B. Verwendung von Handschuhen, Schutzbrillen, Abzug,...)
- 9.4 Das Einatmen von Dämpfen und Stäuben sowie der Kontakt von Gefahrstoffen mit Haut und Augen sind zu vermeiden. Beim offenen Umgang mit gasförmigen, staubförmigen oder solchen Gefahrstoffen, die einen hohen Dampfdruck besitzen, ist grundsätzlich im Abzug zu arbeiten.
- 9.5 Lagerung und Aufbewahrung von Gefahrstoffen müssen beachtet werden (z.B. Lösungsmittelschränke, Säureschränke, spezielle Lagerräume). Nur der Tagesbedarf darf auf den Arbeitsbänken verbleiben (verschlossene, beschriftete Gefäße).
- 9.6 Giftstoffe sind ausschließlich in versperrten Giftschränken zu lagern. Vereinbarungsgemäß muss der Eingang an Giftstoffen mittels Lieferschein bzw. Rechnung aufgezeichnet werden. Eine jährliche Bestandsaufnahme an Ein- und Ausgängen muss im Gift Buch protokolliert werden.
- 9.7 Sämtliche Gefäße sind mit Inhalt, verantwortlicher Person und Datum zu beschriften, Gefahrstoffe müssen zusätzlich mit den Gefahrensymbolen gekennzeichnet werden. Gefahrstoffe dürfen nicht in Behältnissen aufbewahrt oder gelagert werden, die zu Verwechslungen mit Lebensmitteln führen können (z.B. Getränkeflaschen).
- 9.8 Die Menge der Abfälle ist dadurch zu vermindern, dass nur die Mengen von Stoffen bei Versuchen eingesetzt werden, die unbedingt erforderlich sind.
- 9.9 Reste und Abfälle von Chemikalien müssen sachgerecht entsorgt werden (siehe Anhang 1)!

10 Umgang mit Druckgasen

- 10.1 Im Labor darf nur die unbedingt notwendige Anzahl an Druckgasflaschen vorhanden sein.
- Druckgasflaschen sind am Aufstellungsort mit Ketten, Rohrschellen o.ä. gegen Umfallen zu sichern. Sie sind vor direkter Wärmeeinwirkung zu schützen d.h. Mindestabstand von 0,5 m zu Heizkörpern und anderen Wärmequellen wie z.B. Gaschromatographen. Brennbare Gase müssen in Sicherheitsschränken aufbewahrt werden.
- 10.3 Armaturen und Ventile von stark oxidierenden Druckgasbehältern müssen frei von Öl, Fett und Glycerin gehalten werden (Achtung bei Eincremen der Hände mit fetthaltigen Hautpflegemitteln!), ansonsten besteht Brandgefahr! Dies gilt besonders für Sauerstoff, Lachgas und Pressluft.
- 10.4 Transport von Druckgasflaschen ist nur mit aufgeschraubter Schutzkappe (also ohne Druckminderventil) sowie angekettet auf einem Transportwagen für Stahlflaschen zulässig.
- 10.5 Nach Beendigung der Arbeiten muss das Hauptventil geschlossen und das Reduzierventil entspannt werden.

11 Umgang mit Flüssigstickstoff

Gefahren

- » Kontakt mit dem Produkt kann Kaltverbrennungen bzw. Erfrierungen verursachen.
- » Insbesondere bei Ab- und Umfüllvorgängen kann es in Räumen mit schlechter Belüftung durch Verdrängung der Atemluft unbemerkt zu hohen Stickstoff-Konzentrationen in der Atemluft kommen. Möglichkeit akuter Erstickungsgefahr!
- » Aufgrund des niedrigeren Siedepunkts von Flüssigstickstoff kann abhängig von der Anwendungssituation unter Umständen Luftsauerstoff einkondensieren. Allmähliche Anreicherung von Flüssigsauerstoff ist möglich. Die Verwendung von Druckluft als Fördergas für liq.-N2 ist aus diesen Gründen unzulässig. Flüssigsauerstoff und flüssige Luft bilden mit organischen Stoffen explosionsgefährliche Gemische.
- » Der Einschluss von Flüssigstickstoff in nicht dafür vorgesehenen Gefäßen ohne Druckausgleich kann bei Raumtemperatur zum Bersten der Behältnisse führen. Bei Kunststoffgefäßen tritt Kaltversprödung auf. Beim Zerplatzen dann allgemein Gefahr durch Splitterwirkung.

12 Arbeiten mit infektiösem Material

- Allgemein: Bevor Sie beginnen, mit Blut oder Blutbestandteilen zu arbeiten, müssen Sie sich unbedingt gegen Hepatitis B impfen lassen (Meldung beim Betriebsarzt). Prinzipiell sollte jedes Blut (bzw. sämtliche Blutbestandteile wie Serum, Plasma u.a.) als möglicherweise infektiös angesehen werden, ebenso Samen, Vaginalsekret, Liquor, Gelenksflüssigkeit, Pleura-, Perikard-, Peritonealflüssigkeit (Aszites), Fruchtwasser und alle Gewebe. Alles andere (Harn, Stuhl, Speichel, Nasensekret, Tränen, Erbrochenes) hat außer wenn sichtbare Blutbeimengungen enthalten sind für die Übertragbarkeit von HIV und HBV (Hepatitis B-Viren) keine praktische Bedeutung.
- Arbeitsregeln und Schutzmaßnahmen: Essen, Trinken oder Rauchen ist im Labor nicht erlaubt. Nie mit dem Mund pipettieren sondern mit entsprechenden Hilfsmitteln. Keine Verwendung von Pasteurpipetten (hohe Verletzungsgefahr durch häufig vorkommendes Brechen). Bei sichtbaren Verletzungen (keine Mikroverletzungen) oder größeren Läsionen (Ekzeme o.ä.) an den Händen nur unter speziellen Schutzmaßnahmen (Schutzverband, 2 Paar Handschuhe) bzw. möglichst überhaupt nicht mit Blut arbeiten. Im Labor müssen Labormäntel getragen, im Aufenthaltsraum dürfen keine Labormäntel getragen werden.

Bei Arbeiten mit Patientenproben bzw. mit infektiösem Material sind Handschuhe zu tragen. Handschuhe nicht desinfizieren (oder mit Seife waschen), sondern gegebenenfalls wechseln bzw. nach Gebrauch verwerfen. Wird das Labor verlassen, ist das Tragen von nur einem Handschuh erlaubt. Mund-Nasen-Schutz und Brille verwenden, wenn mit dem Verspritzen von infektiösem Material gerechnet werden muss. Beim Ab- oder Umfüllen von Blut darauf achten, dass die Außenseite des Gefäßes (Röhrchen etc.) nicht kontaminiert wird.

Nadeln oder Skalpelle nie in die Hülle zurückstecken (häufigste Ursache für Verletzungen), sondern sofort selbst an Ort und Stelle und wenn möglich ohne die Nsdel von der Spritze zu trennen in einen stichfesten und verschließbaren Behälter entsorgen.

Verspritztes oder verschüttetes infektiöses Material mit Einmalwischtuch (in Desinfektionsmittel getränkt) entfernen (Handschuhe!), anschließend abschließende Flächendesinfektion durchführen. Nach Arbeit mit infektiösem Material bzw. dem Ausziehen der Handschuhe muss eine Händedesinfektion mit einem Händedesinfektionsmittel erfolgen (3 ml Desinfektionsmittel für 30 Sekunden verreiben). Sämtliche Abfalleimer für die Sterilisation bzw. Desinfektion sollten nicht verschlossen werden, um die Desinfektion/Sterilisation zu gewährleisten. Für den sicheren Transport in den Entsorgungsraum dürfen die Abfalleimer nur zu ¾ gefüllt werden. Werden die Abfälle sofort in einem Sack entsorgt, autoklavierbare Säcke verwenden. Mit Mikroorganismen der Sicherheitsstufe L2 darf nur im Flow gearbeitet werden.

12.3 Verhalten bei Zwischenfällen:

Maßnahmen bei Kontakt der intakten Haut mit infektiösem Material:

Sofort unter fließendem Wasser gründlich ausspülen und anschließend mit Wasser und Seife waschen, mit Einmalhandtuch abtrocknen, viel Haut-Desinfektionsmittel mindestens 30 Sekunden lang einwirken lassen (und danach nicht sofort mit Wasser abspülen).

Maßnahmen bei Kontakt der Schleimhaut mit Blut:

Schleimhäute (Mund, Augen) sofort und ausgiebig mit Wasser spülen (ev. auch mit einem Schleimhaut-verträglichen Desinfektionsmittel).

Maßnahmen bei Verletzungen (Nadelstiche, Schnittwunden):

Blutung induzieren, d.h. Wunde sofort und ausreichend lange (mehrere Minuten) auspressen und mit Haut-Desinfektionsmittel oder (falls Desinfektionsmittel nicht gleich bei der Hand) mit Wasser "ausschwemmen" und zwar ohne Rücksicht auf Schmerzen. In allen Fällen sollte möglichst bald Kontakt mit der Betriebsärztin (Fr. Dr. Elisabeth Oberrauch, 508-21006) aufgenommen werden, um abzuklären, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Um eventuelle Ansprüche an die Versicherung zu wahren, muss jeder Zwischenfall sorgfältig dokumentiert werden.

13 Umgang mit Mikroorganismen

- 13.1 Keine Sorglosigkeit im Umgang mit Mikroorganismen! Unbekannte Mikroorganismen sind grundsätzlich als patho- gen zu betrachten. Jede mögliche Gefährdung der Gesundheit von Menschen oder der Umwelt ist so gering wie möglich zu halten. Biologische Arbeitsstoffe werden entsprechend ihrer Pathogenität, Potential zur Verbreitung in der Bevölkerung und Therapiemöglichkeit in Risikogruppen eingeteilt (siehe Anhang 2). Arbeiten mit Mikroorganismen der Risikogruppe 3 sind an unserem Institut nicht möglich.
- Arbeitnehmende müssen vor Aufnahme einer Tätigkeit mit Mikroorganismen über die damit verbundenen Gefährdungen informiert und über die Maßnahmen zu deren Verhütung unterwiesen werden.
- 13.3 Türen und Fenster während der Arbeiten schließen, Aerosole vermeiden.
- 13.4 Nach Arbeiten mit Mikroorganismen sind die verwendeten Arbeitsflächen und Geräte zu desinfizieren, nicht mehr benötigte Kulturen sind ohne unnötig lange Zwischenlagerung zu autoklavieren.
- 13.5 Hände nach Beendigung eines Arbeitsgangs oder beim Verlassen der Arbeitsräume waschen
- 13.6 Ungeziefer regelmäßig bekämpfen.

14 Umgang mit Geräten

- Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel, wie Maschinen, Apparate, Werkzeuge und Geräte, die zur Benutzung durch Arbeitnehmer vorgesehen sind, entsprechend den Bestimmungen aufgestellt, erhalten, geprüft und benutzt werden (ASchG §33-39).
- 14.2 Die Benützung von Geräten ist nur nach entsprechender Einschulung zulässig.
- 14.3 Alle Laborgeräte und Apparate sind sachgerecht und pfleglich zu behandeln und bei Verschmutzung sofort zu reinigen. Störungen und Beschädigungen sind umgehend zu melden.

15 Besondere Bereiche

- 15.1 Besondere Labors wie beispielsweise Radioaktivbereiche und das Fotolabor bedürfen einer gesonderten Unterweisung.
- 15.2 Das Betreten dieser Bereiche ohne vorheriger Unterweisung ist strikt verboten..

16 Gesetzliche Grundlagen

Arbeitnehmer/innenschutzvorschriften

ASchG - ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994

AAV - Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung, BGBl. Nr. 218/1983

GKV - Grenzwerteverordnung, BGBl. II Nr. 253/2001

KennV - Kennzeichnungsverordnung, BGBl. II Nr. 101/1997

VbA - Verordnung biologische Arbeitsstoffe, BGBl. II Nr. 237/1998

VEXAT – Verordnung explosionsfähige Atmosphären, BGBl. II Nr. 309/2004

VGÜ - Verordnung über die Gesundheitsüberwachung am Arbeitsplatz, BGBl. II Nr. 27/1997

KJBG-VO - Verordnung über Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche, BGBI. II Nr. 436/1998

MSchG - Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221/1979

Weitere ausgewählte Rechtsvorschriften

ChemG 1996 - Chemikaliengesetz 1996, BGBl. I Nr. 53/1997

ChemV 1999 - Chemikalienverordnung 1999, BGBl. II Nr. 81/2000

Giftverordnung 2000, BGBl. II Nr. 24/2001

VbF - Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, BGBl. Nr. 240/1991

REACH-Verordnung, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

GHS-Verordung, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

17 Gefahrstoff - Datenbanken

Sigma-Aldrich (www.sigma-aldrich.com)	Substanzen können in der Datenbank sowohl über die Bezeichnung der chemischen Substanz, über bekannte Synonyma und/oder über die "CAS-Nummer" gefunden werden.
Merk Chemiedatenbanken (www.chemdat.info)	Merck Online-Katalog. Sicherheitsdatenblätter nach Artikelnummer, Produktbezeichnung, Summenformel oder CAS-Nummer suchen.
EU-Sicherheitsdatenblätter (www.eusdb.de/script/links.php)	Links auf weitere Quellen
GESTIS-Stoffdatenbank (http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp)	Gefahrstoffinformationssystem der gewerblichen Berufsgenossenschaften
BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)	Zahlreiche Informationen zum Thema Arbeitsschutz- und sicherheit
TRBA 460 Technische Regeln für biogene Arbeitsstoffe	Einstufung von Pilzen in Risikogruppen
TRBA 466 Technische Regeln für biogene Arbeitsstoffe	Einstufung von Bacteria und Archea in Risikogruppen

18 Ansprechpersonen

Sicherheitsvertrauensperson	Michael Keller - DW 50812
Ersthelfer	Ayse Öztürk - DW 50835 Martin Heitz - DW 50828
Strahlenschutz	Alexander Weiss - DW 50833 Michael Keller - DW 50812

Anhang 1 - Entsorgung

Alle Chemikalien, Reaktionsansätze oder -rückstände, für die es keinen Verwendungszweck mehr gibt, sind unverzüglich zu entsorgen. Weitere Hinweise für die Entsorgung sind aus den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

Chemikalienabfälle müssen, getrennt in flüssige und feste Stoffe, in dafür geeigneten Gebinden gesammelt und anschließend, beschriftet, in die blaue Tonne hinterm Haus verbracht werden. Beim Mischen von flüssigen Chemikalien ist auf Reaktionen zu achten (Sicherheitsdatenblätter).

Biologische Abfälle und infektiöse Materialien sind in den roten Säcken bzw. gelben Kübel zu sammeln. Vor der Verbringung in die Restmülltonne sind diese zu Autoklavieren.

Halogenhaltige Lösungsmittelabfälle sind in gekennzeichneten Kanistern zwischenzulagern und anschließend neben die blaue Tonne hinterm Haus zu verbringen.

Anhang 2 - Biologische Arbeitsstoffe

Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, einschließlich genetisch veränderter Mikroorganismen, Zellkulturen und Humanendoparasiten, die Infektionen, Allergien oder toxische Wirkungen hervorrufen könnten. Entsprechend dem von ihnen ausgehenden Infektionsrisiko gilt:

Risikogruppe 1: Biologische Arbeitsstoffe, bei denen unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit verursa- chen, z.B. Lactobacillus, Saccharomyces cerivisiae, Penicillium chrysogenum

Risikogruppe 2: Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können und eine Gefahr für Beschäftigte darstellen können; eine Verbreitung des Stoffes in der Bevölkerung ist unwahrscheinlich; eine wirksame Vorbeu- gung oder Behandlung ist üblicherweise möglich, z.B. Aspergillus fumigatus, Clostridium tetani, Candida albicans, E.coli, Staphylococcus aureus.

Schutzmaßnahmen für Risikogruppe 2:

- » In der Arbeitsstätte muss ein Autoklav vorhanden sein.
- » Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen dürfen nur in einer Sicherheitswerkbank oder in geschlossenen Apparaturen durchgeführt werden.
- » Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 sind dicht verschlossen und sicher aufzubewahren.
- » Nadeln, Spritzen und andere spitze Gegenstände sind nur wenn unbedingt erforderlich zu verwenden und nach Gebrauch in stich- und bruchfesten Behältern zu sammeln und zu entsorgen.
- » Der innerbetriebliche Transport hat in geschlossenen Behältern zu erfolgen.
- Sofern dies notwendig und technisch möglich ist, müssen zur Überprüfung einer möglichen unkontrollierten Verbreitung von biologischen Arbeitsstoffen stichprobenweise Tests auf das Vorhandensein verwendeter biologischer Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz und in dessen Umgebung durchgeführt werden.
- » Arbeitsgeräte und -flächen müssen nach Beendigung der Tätigkeiten desinfiziert werden.

Bereiche, in denen biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 verwendet werden, müssen an den Zugängen mit dem Warnzeichen "Biogefährdung" gekennzeichnet werden. Weitere Informationen zur Einteilung der Risikogruppen und Handhabung der Organismenliste findet man in VbA - Verordnung biologische Arbeitsstoffe, BGBI. II Nr. 237/1998

Erklärung

Ich wurde anhand der Laborordnung des Forschungsinstituts für Biomedizinische Alternsforschung unterwiesen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass

- » ich über Standorte und Gebrauch der Sicherheitseinrichtungen und der persönlichen Schutzausrüstung informiert wurde ich über die in meinem Arbeitsbereich beim Umgang mit Gefahrstoffen auftretenden Gefahren und über die Schutzmaßnahmen unterwiesen worden bin. Gleichzeitig wurde ich auf die sachgerechte Entsorgung entstehender gefährlicher Abfälle hingewiesen.
- » mir bekannt ist, dass ich mich vor der Durchführung von Versuchen mit Gefahrstoffen anhand der Sicherheitsdatenblätter sowie der Literatur über die spezifischen Gefahren und Schutzmaßnahmen für den Umgang mit diesen Stoffen zu informieren habe.
- » darüber informiert wurde, dass im Falle einer Nichteinhaltung eine schriftliche Ermahnung erfolgt, bei mehrfacher Nichteinhaltung erfolgt eine Meldung im Dienstweg an das Vizerektorat für Personal.

Arbeitsplatzunterweisung		
gemäß § 14 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)		
Tätigk	eit:	
0	Labor	
0	Büro	
•	Erstmaliga Untarwaisung	
0	Erstmalige Unterweisung Folgeunterweisung	
Hepatit	tis B Grundimmunisierung vorhanden:	Datum der letzen HepB Impfung
0	Ja	
0	Nein	
	chrift Arbeitnehmer/in: Namen auch in Blockbuchstaben)	Unterschrift Unterweisungsbeauftragte(r): (Bitte Namen auch in Blockbuchstaben)
		Innsbruck, am